



VVS Eftersyn:

LANGELANDSVEJ 14 4.TV

Adresse:

Installationer:	Ny (ca. 1 år)	Ingen installation	OK	Ikke OK	Fejl Afhjulpet	Fejl ikke Afhjulpet	Sikurt installation	Bemærkninger:
<b>VARMEINSTALLATIONER:</b>								
Radiator			X					
Radiatorventiler			X					
Rør fra stigestreng			X					
<b>KØKKEN:</b>								
Køkkenvask			X					
Køkken bl.batteri			X					
Afløb under vask			X					
Faldstamme			X					
Vandrør / ballofixer			X					
<b>BAD- &amp; TOILETRUM:</b>								
Toiletskål			X					
Cisterne			X					
Håndvask			X					
Håndvask bl.batteri			X					
Brusebatteri			X					
Kar-batteri		X						
Badekar	X							
Rør fra stigestreng			X					
Stigestreng			X					
Brusekabine			X					
Fald på badeværelsegulv			X					
Gulv afløb m/vådsumsikring			X					
Gulv afløb u/vådsumsikring								
<b>DIVERSE:</b>								
Vaskemaskine		X						
Opvaskemaskine				X				DAMPBANKEN ER MONTERET FORHENT
Rør installation generelt			X					
Faldstamme generelt			X					
<b>GASINSTALLATION:</b>								
Målerinstallation		X						
Kødfur instillinger		X						
Gasinstallation trykprøvet		X						

Dato for eftersyn

16/4-2026

Vådsumssikring af badeværelse udført ca.

Vådsumssikring er kun et lovkrav på badeværelser som er renoveret efter 1995.

Eftersyn udført af

TBC